



ZERTIFIKAT

Bestätigung über die Übereinstimmung der Ladungssicherung von diesem Böse – Schwenkwandaufbau nach den geltenden Richtlinien gemäß §§ 22, 23 StVO und §§ 30, 31 StVZO.

Hiermit bestätigen wir, dass der auf zu diesem Prüfbuch gehörende Aufbau den gültigen Richtlinien und anerkannten Regeln der Technik entspricht und insbesondere bei Vollbeladung die Richtlinie VDI 2.700 ff. zum Transport von palettiertem Getränkegut ohne zusätzliche Ladungssicherungsmaßnahmen erfüllt. Durchgeführt wurden die Versuche SH 99.47 bis SH 99.50 und SH 99.117 bis SH 99.123 im Dekra Crashzentrum Neumünster. Gutachten-Nr. 313/1410 UF 0000191.

Die Versuche zeigten weiterhin, dass sich der verbleibende Freiraum zwischen den seitlichen Bordwänden beim lichten Freimaß von 2,48 m nicht nachteilig auf die Ladungssicherung auswirkt. Beim Transport sogenannter Brunnen – Paletten sind die ebenfalls überprüften, von der Decke abzuhängenden oder seitlich an den Bordwänden angebrachten Distanzhalter einzusetzen, bzw. der zu verbleibende Freiraum aufzufüttern, um ein signifikantes Kippen und Verrutschen des Ladegutes zu verhindern.

Bei Teilbeladung ist der hintere Freiraum aufzufüttern oder eine zusätzliche zertifizierte rückwärtige Ladungssicherung vorzunehmen, um die Ladungssicherungsrichtlinien nach VDI 2.700 ff. zu erfüllen. Aufbauteile dürfen nur durch ein original Böse – Ersatzteil gewechselt werden, ansonsten verliert das Zertifikat sofort seine Gültigkeit. Dieses Zertifikat ist nur in Verbindung mit der Böse – Signierung an der Stirnwand auf dem Typenschild gültig.

Dieses Zertifikat hat ein Jahr Gültigkeit. Das Zertifikat erlischt nach Inkrafttreten neuer gesetzlicher Bestimmungen oder Änderungen der wesentlichen Bestandteile der Bauform und Verriegelungssysteme. Die Ladungssicherungssysteme sind analog zu VDI – Richtlinie 2.701 jährlich einer Überprüfung bei Fahrzeugbau Böse oder nach unserer Vorgabe zu unterziehen. Die erfolgreiche Überprüfung ist im Prüfnachweis dieses Prüfbuches auf Seite 9 einzutragen. Die Überprüfung umfasst neben den gem. Ladungssicherungsmaßnahmen relevanten Teilen auch den technisch einwandfreien Zustand des Aufbaus.

Fahrzeugbau
Heinz Böse GmbH
Reiste

Im Weißbruch 36 Postfach 1115
59889 Eslohe 59883 Eslohe
Tel. 02973/806-0 · Fax 806-65


Stempel/Unterschrift, Fahrzeugbau Böse

Ausstellungsdatum entnehmen Sie bitte dem Deckblatt dieses Prüfbuches.

Fahrzeugbau Heinz Böse GmbH
Im Weißbruch 36, D – 59889 Eslohe – Reiste, Tel.: 02973/806-0, Fax: 02973/80665
Wolfgang Böse Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
Schachtstraße 40, D – 06571 Roßleben, Tel.: 034672/955-0, Fax: 034672/95565